CARTA DELLE CRITICITA' E DEGLI ALLAGAMENTI REGISTRATI

SCALA 1:10.000

COD.	LOCALIZZAZIONE CRITICITA'	Descrizione della criticità
C.01	Villa di Teolo – via Euganea Villa S=16.000 m²	*Esondazione dello scolo Montan in occasione di eventi intensi conseguente a livelli sostenuti nello scolo Degora e di sezioni idrauliche ed attraversamenti insufficienti.*
C.02	Costigliola – via Costigliola Monticello S=104.500 m²	*Esondazione del Calto Marise in occasione di eventi intensi a causa di sezioni idrauliche ed attraversamenti insufficienti.*
C.03	Treponti – via Padre Kolbe S=23.100 m²	*Esondazione dello scolo Degora in sinistra idraulica occasione di eventi intensi a causa di quote arginali insufficienti.*
C.04	Treponti – via I° maggio S=135.500 m²	*Ristagno idrico e difficoltà di deflusso a causa di quote altimetriche depresse rispetto alla rete fognaria di recapito.*
C.05	San Biagio – via Euganea Praglia (SP 89) S=60.400 m²	*Ristagno idrico e difficoltà di deflusso dei fossati a N della S.P. 89 per mancanza di collegamento di scarico e/o quote di scorrimento inadeguate.*
C.06	San Biagio – via Carmignoto S=210.700 m²	*Difficoltà di deflusso della rete fognaria a servizio del centro abitato in direzione dello scolo Rialtello del Piano e riflusso di quest'ultimo in fognatura.*
C.07	Feriole – via Diego Valeri S=85.600 m²	*Difficoltà di deflusso ed allagamenti conseguenti a quote di scorrimento non adeguate di condotte e scoli esistenti.*
C.08	Tramonte – via Boscalbò S=19.500 m²	*Difficoltà di deflusso conseguenti a quote di scorrimento non adeguate di condotte e scoli esistenti.*
C.09	Tramonte – via dei Salici S=58.150 m²	*Difficoltà di deflusso conseguenti ad un sistema scolante carente e/o quote di scorrimento inadeguate.*
C.10	Monteortone – via San Daniele S=141.500 m²	*Difficoltà di deflusso conseguenti ad un sistema scolante carente e/o quote di scorrimento inadeguate.*

LEGENDA

- CONFINI COMUNALI
- CONFINE COMUNALE - TEOLO
- RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE
- RETE IDROGRAFICA SECONDARIA
- CONFINI CONSORZI DI BONIFICA
- AREE SOGGETTE AD ESONDAZIONE E A DIFFICOLTA' PUNTUALE DI DEFLUSSO (da registrazioni storiche di allagamenti e criticità) C.01
- IDROVORE
- BOTTI A SIFONE
- MANUFATTI DI REGOLAZIONE
- MANUFATTI DI DERIVAZIONE O SCARICO

COMUNE DI TEOLO

VIA EUGANEA TREPONTI, 34 - 35037 TREPONTI DI TEOLO
Tel.: 0499998511 - Fax 0499900264
E-Mail: protocollo@comune.teolo.pd.it - P.E.C.: teolo.pd@cert.ip-veneto.net

Consorzio di Bonifica Bacchiglione

VIA VESCOVADO, 11 - 35141 PADOVA
Tel.: 0498751133 - Fax 049655991
E-Mail: info@consorziobacchiglione.it - P.E.C.: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

VIA AUGUSTEA, 25 - 35042 ESTE (PD)
Tel.: 0429601563 - Fax 042950054 - Rep.3497592294
E-Mail: protocollo@adigeuganeo.it - P.E.C.: adigeuganeo@pec.it

PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI TEOLO

N. Elaborato	Titolo elaborato
T07	CARTA DELLE CRITICITA' E DEGLI ALLAGAMENTI REGISTRATI
SCALA 1:10.000	

Redatto	Controllato	Approvato	Rev.	data	Descrizione	Codice file
			3			
			2			
			1			
–	–	–	0	26.02.2016	BOZZA	15022_T07_0.dwg

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	Service tecnico:
DIRETTORE: Ing. Francesco Veronese	DIRETTORE GENERALE: Dott. Stefano Vettorello	IDEVA INGEGNERIA SO. Via Rialto 16/10 30020 Noventa di P. (Ve) SL. Viale Udine 42 – 30026 Portogruaro (Ve) T. 0421.658926 | F. 041.8840113 info@idevaingegneria.it
DIRETTORE AREA AGRARIA E MANUTENZIONE: Dott. Mario Breda	DIRIGENTE AREA TECNICA AMBIENTALE GESTIONE OO.PP: Ing. Lamberto Cogo	
CAPO UFFICIO AMBIENTE E SORVEGLIANZA: Ing. Nazzareno Paganizza	CAPO SETTORE GESTIONE OO.PP. TERRITORIO OCC.: Ing. Matteo Paccagnella	Ing. Federico Valerio Ing. Andrea Destro

Il presente elaborato è di proprietà del Consorzio Bacchiglione e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta